

## Совместимость модулей сопряжения МСК СЛИМ с видеодомофонами:

Таблица брендов, прошедших по моделичную проверку совместимости с модулями сопряжения МСК СЛИМ.

Производитель	Степень совместимости
CTV	Полная, есть поддержка технологии НООК
Tantos	Полная
Polyvision	Полная
Optimus	Полная
Falcon Eye	Полная
Slinex	Полная
Fort	Полная
Quantum	Полная
Major	Полная
NoviCam	Полная
Fox	Полная
Anvizer	Полная

Таблица брендов, которые не тестировались нашей компанией. Совместимость с модулями сопряжения МСК СЛИМ ожидается, но не гарантируется.

Производитель	Ожидаемая совместимость	Совместимые модели	Примечание
Commax	Большинство	CDV-35A, CDV-35HM, CDV-35HD, CDV-70K, CDV-70U, CDV-71AM, CDV-72BE, CDV-43K2.	<p>Совместимо с МСК от v3b и выше.</p> <p>Модель <b>DPV4-MTN</b> не совместима.</p> <p>Для некоторых моделей требуется наличие видео сигнала. Без присутствия видео сигнала не реагирует на кнопку "ответ"</p> <p>Для работы модели CDV-43K2, требуется наличие видеосигнала.</p>
Косом	Большинство	KCV-401EV, KCV-A374	<p>Для KVM-604 доработка цепи кнопки "Open". Требуется доработка монитора. Доработка внешняя и не требует вскрытия монитора.</p> <p>Для некоторых моделей требуется наличие видео сигнала. Без присутствия видео сигнала не реагирует на кнопку "ответ".</p>
Kenvei	Большинство		Для МСК V2d и выше.
RVi	Большинство	RVi-VD1 LUX, RVi-VD2 LUX	<p>Для модулей ниже v2d - доработка узла вызова.</p> <p>Модель RVi-VD1 LUX тестировалась в офисе.</p> <p>RVi-VD2 LUX работает с модулем v2d и выше.</p>
Eplutus	Меньшинство	EP-2298	

**Таблица брендов, которые не работают или работают нестабильно с модулями сопряжения МСК СЛИМ.**

<b>Производитель</b>	<b>Модель</b>	<b>Степень совместимости</b>	<b>Примечание</b>
Eplutus	Большинство	<b>Не совместим</b>	Несоответствие стандартам Commax.
Evology	Большинство	<b>Не совместим</b>	Несоответствие стандартам Commax.
Samsung	Большинство	<b>Не совместим</b>	Несоответствие стандартам Commax.
Hyundai	Большинство	<b>Не совместим</b>	Несоответствие стандартам Commax.
Gardi	Большинство	<b>Не совместим</b>	Несоответствие стандартам Commax.